

# GUÍA DE TEMPERATURA

## COLORES DE FORJADO Y TEMPLADO

El acero debe ser observado en una habitación Oscura o tenuamente iluminada y no debe ser Expuesto a la luz directa. La CARTA de temperaturas debe ser observada en luz natural difusa y no en luz solar o luz artificial. Aplicación en maquinaria herramientas, prensas, cajas reductora etc. Puede soportar el trabajo con aceros de alta dureza, pero con lubricación forzada.

## COLORES DE REVENIDO PARA ACEROS NO ALEADOS Y BAJA ALEACIÓN.

Esta carta de colores es aplicable a un tiempo de revenido de aproximadamente 30 minutos. Los colores se pueden observar mejor en una Superficie pulida de acero. marina, piezas estructurales, bujes y descansos de equipo pesado. Aplicación en maquinaria herramientas, prensas, cajas reductora etc. Puede soportar el trabajo con aceros de alta dureza, pero con lubricación forzada.

